

Ingekomen op:	07 DEC. '16
Postnummer:	6 VERAS-ASB.10407.B
Dossier:	Asbestdossiers
Paraaf directie:	AY
Behandeld door:	



Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

VERAS/VVTB
Postbus 159
4190 CD GELDERMALSEN



Directie
Arbeidsomstandigheden

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 333 44 44
www.inspectieszw.nl

Contactpersoon
mw. drs. L.C.M.P. Hontelez
T 070 333 63 31
LHontelez@minszw.nl

Onze referentie
2016-0000260200

Uw referentie
6VERAS-ASB.10407.B

Datum = 5 DEC. 2016

Betreft uw brief met kenmerk 6VERAS-ASB.10407.B

Geachte heren Bork, Stam, Van der Zee en Van Beljouw,

Op 1 oktober 2016 heb ik uw brief ontvangen waarin u een aantal inhoudelijke kwesties aansnijdt in verband met het toezicht op de praktijk van asbestsanering. Op 18 november jongstleden hebben wij deze brief met u besproken.

Toezicht op de praktijk van asbestsanering

Tijdens dit overleg hebben wij met u de volgende handelwijze afgesproken:

- De Inspectie SZW bespreekt nieuwe handhavingskwesties/inzichten/ handhavingsbeslissingen in eerste instantie met Ascert. Ascert geldt als hét gremium om inhoudelijke zaken mee te bespreken gezien hun rol en verantwoordelijkheid als eigenaar van de certificatieschema's. Als in dit overleg geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de Inspectie SZW haar eigen verantwoordelijkheid nemen voor beslissingen over handhavingskwesties.
- Wel merk ik - wellicht ten overvloede - op dat de inspecteur van Inspectie SZW de wettelijke taak heeft te bevelen werkzaamheden waar hij ernstig gevaar voor personen vermoedt, stil te leggen dan wel niet aan te vangen. Onverlet het overleg dat met Ascert beoogd wordt om tot een goede structurele oplossing te komen, blijft de Inspectie deze verantwoordelijkheid nemen.
- Deze zelfde handelwijze geldt voor individuele bedrijven en brancheorganisaties: Ascert is de plaats waar nieuwe inzichten en innovatieve ontwikkelingen moeten worden ingebracht. Het is aan Ascert om te besluiten dit te onderzoeken en bijvoorbeeld te verwerken in de certificatieschema's.
- De intentie van de Inspectie SZW en de brancheorganisaties is om bij inhoudelijke kwesties er samen met Ascert uit te komen. De overheid heeft immers niet voor niets voor het instrument zelfregulering in de vorm van certificering gekozen als het gaat om het saneren van asbest. Daar waar in het verleden de Arboregelgeving meer gedetailleerde middelvoorschriften kende, is invulling van de doelvoorschriften nu vooral voorbehouden aan werkgevers en werknemers zelf. Dat ontslaat de Inspectie echter niet van de plicht om te toetsen of de in de praktijk genomen maatregelen recht doen aan deze doelvoorschriften.

Communicatie over beslissingen Inspectie SZW

Naar aanleiding van de beslissing van de Inspectie SZW het gebruik van de Martindale te verbieden, is in het overleg op 18 november gesproken over een goede manier van communicatie over dergelijke zaken. Dit heeft het volgende opgeleverd dat de Inspectie SZW bij beslissingen van de Inspectie SZW die consequenties hebben voor de marktpartijen zich zal inzetten om zo duidelijk mogelijk te communiceren.

- Via de website van Ascert, aangezien deze website een breed bereik heeft. Elk gecertificeerd bedrijf raadpleegt deze site regelmatig om op de hoogte te blijven van alle recente ontwikkelingen.
- Op de eigen Website van de Inspectie SZW.
- In voorkomende gevallen, als het zaken betreft die de werkmethode van werknemers direct en ingrijpend aangaat, maakt de Inspectie, bij voorkeur in overleg en in samenwerking met Ascert, voorlichtingsmateriaal.

Directie
Arbeidsomstandigheden

Datum
29 november 2016
5 DEC 2016

Onze referentie
2016-0000260200

Martindale

Ik heb in het overleg van 18 november toegezegd nog kort in te gaan op de overwegingen van de Inspectie om het gebruik van de Martindale niet langer te tolereren en in te gaan op de zorgen van uw branches met betrekking tot het hanteren van 20 pascal onderdruk en het gebruik van vouwdouches versus plaatdouches. De overwegingen zijn:

- De Martindale miniturbine voldoet, gekoppeld aan een ademhalingsbeschermingsmasker, niet aan de keuringseisen die gesteld worden aan onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen. Uit onder meer gesprekken met leveranciers en deskundigen, en een test die is uitgevoerd op 12 april 2016 bij AMS Visser, is gebleken dat *"Het systeem zoals geleverd door de leverancier (zonder vluchtfilter) geen enkele bescherming biedt als de miniturbine uitvalt"*.
- De miniturbine bij aansluiting van 1 persoon een te hoge luchtopbrengst geeft, die schade kan toebrengen aan de ventielen van de (volgelaats-) maskers, waardoor lekkage kan gaan optreden.
- De miniturbine niet getest is in combinatie met de nu gebruikte (volgelaats-) maskers en hiermee niet voldoet aan de garantie van de leveranciers.
- Bovendien is de ervaring van inspecteurs dat het systeem op locatie vrijwel nooit wordt gebruikt zoals bedoeld door de leverancier; het systeem biedt teveel mogelijkheden tot aanpassingen door de gebruiker die de mate van bescherming aantasten.

De conclusie van de Inspectie SZW was dat de Miniturbine van Martindale hiermee niet voldoet aan de keuringseisen in het certificatieschema SC-530 en evenmin tot een zodanige werkwijze leidt dat hiermee aan de wettelijke regels voor asbestverwijdering wordt voldaan. De Martindale kan niet worden beschouwd als 'stand der techniek'.

Deze test bevestigt het beeld dat al vele jaren leeft in de branche zelf en dat al verschillende jaren onderwerp van gesprek is geweest tussen de Inspectie en Ascert. Immers is op aangeven van Ascert én een vertegenwoordiger van een van de brancheorganisaties bij de aanbesteding van het onderzoek van SZW naar de beschermingsfactoren van ademhalingsbeschermingsmiddelen, begin 2016 de Martindale van de lijst te onderzoeken, veel gebruikte ABM verwijderd. Reden was dat de Martindale volgens beide vertegenwoordigers niet voldeed aan de SC-530.

20 Pascal onderdruk

Sinds maart 2016 is het een wettelijke vereiste om in een containment een onderdruk van 20 pascal te verwezenlijken. Dit is een wettelijke bepaling, die de Inspectie hanteert bij het beoordelen van de beheersmaatregelen. Een lagere onderdruk wordt gesanctioneerd, tenzij een dergelijke onderdruk aantoonbaar en onderbouwd niet haalbaar is. Dit moet worden beschreven in het werkplan.

Directie
Arbeidsomstandigheden

~~Datum~~ 3 DEC 2016
29 november 2016

Onze referentie
2016-0000260200

Vouwdouche versus plaatdouche


Om diverse redenen heeft de Inspectie in het verleden de vouwdouche als ongeschikt verklaard. Dit heeft geresulteerd in een flyer over dit onderwerp die is opgesteld in samenwerking met Ascert.

De Inspectie SZW heeft in de afgelopen periode verschillende keren overleg gevoerd over onderzoeksresultaten naar mogelijke risico's die ontstaan bij de decontaminatieprocedure met een plaatdouche. De Inspectie heeft bij dit overleg onderbouwde kanttekeningen geplaatst bij de onderzoeksopzet en uitvoering. Ook bij de demonstratie van de decontaminatieroute waar u naar refereert in uw brief, heeft de Inspectie een aantal dingen gezien (onder andere de grootte van de gebruikte ventilatieopeningen) die van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van het onderzoek en op de relevantie van de gekozen uitvoering van de test. De conclusie van de Inspectie SZW was daarom dat deze demonstratie niet zomaar als bewijs kan worden gebruikt dat er sprake is van een onveilige situatie.

De Inspectie heeft inmiddels een brief over hetzelfde onderwerp ontvangen van Ascert. Deze brief is, in afwachting van het overleg van 18 november, nog niet beantwoord. Het antwoord dat de Inspectie aan Ascert nu zal geven zal zijn het advies deze kwestie op een zorgvuldige manier uit te zoeken, zodat, mócht er sprake zijn van een onveilige situatie bij de voorgeschreven decontaminatieprocedure, dit conform de stand van de wetenschap wordt aangetoond.

Vooralsnog is de genoemde demonstratie voor de Inspectie geen aanleiding de houding ten opzichte van de vouwdouches te wijzigen.

Hoogachtend,



mw. ir. M.A. Zuurbier
Directeur Arbeidsomstandigheden