

# Beslissystematiek

Uitzonderingssituaties voor de inzet hijskraan met werkbak bij de verwijdering van asbestdaken

## Wat is het probleem?

In bepaalde gevallen is een asbestdak niet bereikbaar met een verreiker / hoogwerker. Het oude dak is vaak niet veilig te gebruiken als werkplatform. In die situaties is de inzet van een hijskraan-werkbak de beste en veiligste werkmethode. Door de strikte formulering van de uitzonderingsregel in het Arbobesluit, is deze werkmethode in die situaties juridisch niet mogelijk. Dat leidt tot onmogelijke en onveilige situaties in de praktijk.

## Wat moet er gebeuren?

- Aanpassing van artikel 7.23d van het Arbobesluit, door het tekstdeel "jaarlijks hooguit enkele keren (...) en die per keer niet langer duren dan vier uren" uit het artikel te halen en de toegestane belasting te wijzigen. De strekking en bedoeling van de uitzonderingsregel blijkt al voldoende uit de rest van het artikel en de Nota van Toelichting (zie tekstblok aandachtspunten A4).
- Snel overeenstemming bereiken over de door de branche ontwikkelde beslissystematiek, waarmee in concrete situaties kan worden bepaald of er sprake is van een uitzonderingssituatie voor de inzet van een hijskraan met werkbak.
- Spoedig een overgangsbeleid invoeren op grond waarvan deze beslissystematiek kan worden toegepast, anticiperend op de aanpassing van het Arbobesluit.



# Aandachtspunten

## Uitzonderingssituaties voor de inzet hijskraan met werkbak bij de verwijdering van asbestdaken

- ✓ Het effectieve bereik van verreikers voor inzet bij asbestverwijdering is zo'n 10 tot 15 meter. Er zijn typen daken die sowieso niet met een verreiker met werkbak te bereiken zijn, bijvoorbeeld omdat het dak meerdere nokconstructies naast elkaar heeft (geschakelde daken / zadeldaken) of omdat gebouwen met asbest ingebouwd zijn met andere bouwwerken.

- ✓ De ruimte voor het opstellen van de verreiker kan beperkt zijn door omliggende of aangrenzende andere bouwwerken, denk aan de beperkte ruimte tussen stallen en omliggende watergangen en infrastructuur.

A1  
Aandachtspunten  
bereikbaarheid  
dakconstructie met  
verreiker

A2  
Aandachtspunten  
bij bepalen van de  
beloopbaarheid en  
mogelijkheid om  
dakconstructie veilig  
als werkplatform te  
gebruiken

- ✓ Aantasting en verwerking van de asbestcementplaten.
- ✓ Draagkracht van de ondersteuningsconstructie (gordingen).
- ✓ Beloopbaarheid van het dak vanwege de hellingshoek.
- ✓ Aanwezigheid van bruikbare ankerpunten voor het bevestigen van valbeveiligingsmiddelen.
- ✓ Verplaatsbaarheid met de hand vanwege afmetingen en gewicht van de asbestcementplaten.

- ✓ Aanwezigheid van geïsoleerde daken, plafonds of verdiepingsvloeren.
- ✓ Aanwezigheid van (proces)installaties, stellingen of andere vaste opstellingen in het bouwwerk.
- ✓ Toegankelijkheid van het gebouw voor een verreiker of hoogwerker, bijvoorbeeld de grote van de deuren, vrije bewegingsruimte voor machines (op vloer en in de nokconstructie), draagkracht van de vloer (bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van (mest)putten).
- ✓ Bevestigingswijze van de asbestcementplaten en mogelijkheid om deze van binnenuit te verwijderen.

A3  
Aandachtspunten  
bij beoordeling of  
het mogelijk is om de  
asbestcementplaten  
veilig van binnenuit te  
verwijderen

A4  
Relevante wettelijke  
bepalingen

### Arbobesluit, artikel 7.18, vierde lid

Met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend is bestemd en ingericht voor het vervoer van goederen, worden in de plaats van of tezamen met goederen geen personen vervoerd.

### Arbobesluit, artikel 7.23d, eerste lid (voorwaarden staan uitgewerkt in vierde lid)

Artikel 7.18, vierde lid, is niet van toepassing op het vervoer van werknemers met behulp van een werkbak die is gekoppeld aan een hijs- of hefwerktuig indien vanuit die werkbak werkzaamheden worden verricht die jaarlijks hooguit enkele keren plaatsvinden en die per keer niet langer duren dan vier uren, op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en indien toepassing van andere, meer geëigende middelen om die plaatsen te bereiken, grotere gevaren zou meebrengen dan het vervoer van werknemers met een werkbak als vorenbedoeld, of de toepassing van zodanige middelen redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

### Arbeidsmiddelenrichtlijn, Bijlage II, artikel 3.1.2

Het hijsen/heffen van werknemers is uitsluitend toegestaan met behulp van speciaal daarvoor bestemde arbeidsmiddelen. Onverminderd artikel 5 van Richtlijn 89/391/EEG, mogen bij wijze van uitzondering niet daarvoor bestemde arbeidsmiddelen worden gebruikt voor het hijsen/heffen van werknemers, mits passende maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen, overeenkomstig de nationale wetgevingen of praktijken die in passend toezicht voorzien. Wanneer werknemers aanwezig zijn op arbeidsmiddelen die dienen voor het hijsen/heffen van lasten moet de bedieningspost permanent zijn bemand. De werknemers die worden gehesen/geheven moeten over een veilig communicatiemiddel beschikken. Er moeten de nodige voorzieningen worden getroffen om hen bij gevaar te kunnen evacueren.