



Uitvoering preventiecheck!

Jeroen Bouw en Wim Vosgezang Provincie Gelderland



ncie
rland




Rol provincie

Versnelling asbestdaksanering

Uitvoering Wet natuurbescherming



Boerenlandvogelindex Nederland



Onderzoek ervvogels

60-90%

provincie
Gelderland



Wet natuurbescherming



Zorgplicht

Inventarisatieplicht indien een activiteit negatieve effecten kan hebben op flora en fauna.

≡ provincie
Gelderland



Wet natuurbescherming

Zorgplicht

* Bestuursrechtelijke handhaving (Ow + straf.)

- Voorkomen van schade
- Toezicht vóór start uitvoering



Wet natuurbescherming

Verbodsbepalingen (onthefing/vrijstelling)

- Doden/verwonden
- Vernielen verblijfplaatsen
- Verstoren

* (ook) Strafrechtelijke handhaving bij
overtreding



Implementatie 2020


Acties:

Communicatie

Extra toezicht Omgevingsdiensten

Cursus preventiecheck voor DIA ism VOAM.

Vrijstelling opnemen in Gelderse Omgevingsverordening. (voorwaarden!)



Gaat u asbest verwijderen?

Houd rekening met aanwezige dieren

In en rond woningen en bijgebouwen kunnen verschillende diersoorten leven, zoals uilen, zwaluwen en vleermuizen. Ze wonen vaak onder het dak. Ze zijn nuttig voor de omgeving: zo vangen ze bijvoorbeeld insecten en muizen. Maar er zijn er steeds minder. Dat is zorgelijk, want we hebben natuur met veel verschillende soorten planten en dieren nodig voor een gezonde leefomgeving. Om te voorkomen dat met werkzaamheden aan het dak dieren worden gedood of hun verblijfplaatsen verdwijnen, moet u zorgvuldig te werk gaan.

Om welke dieren gaat het?

Diersoorten die vaak voorkomen onder het dak, in de spouw of achter betimmering zijn vleermuizen, steenmarters en diverse broedvogels waaronder kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, huismus en spreeuw.





Extra toezicht

In 2021 3 OD's.

In 2022 6 OD's

In 2023 heel Gelderland

- Vóór uitvoering controle = beperkt aantal handhavingen;
- Veel onbekendheid met zorg voor soorten.
- Bereidheid dakeigenaren om rekening te houden met soorten.



Preventiecheck: Rol DIA

- DIA voert inventarisatie soorten (preventiecheck) uit tijdens asbestinventarisatie.
- Preventiecheck geeft voldoende inzicht in soorten bij eenvoudige sanering.
- Bij complexe sanering is (aanvullende) inventarisatie door deskundig ecooloog nodig.



Rollen

- DIA verantwoordelijk voor juiste uitvoering preventiecheck.
- Initiatiefnemer en asbestsaneerder zijn verantwoordelijk voor naleving Wet natuurbescherming bij uitvoering sanering.





Uitvoering preventiecheck

- STAP 1 Preventiecheck van toepassing?
- STAP 2 Uitvoering inventarisatie
- STAP 3 Uitkomst inventarisatie



STAP 1 Preventiecheck van toepassing?

- Schuren in buitengebied.
- Alleen vervangen asbestplaten (eenvoudige sanering).
- Een werkgang van max. vijf dagen aaneengesloten



Resultaat soorten-matrix voor de DIA			Nr Gebouw:	
<i>Kruis aan wat voor u van toepassing is, als u het niet weet, hoeft u niks in te vullen:</i>				
	(nest)kast	nest	Kenmerkende sporen	opmerkingen
Aandachtsoorten (aangetroffen sporen per soort aangeven)				
steenuil				
kerkuil				
uil onbekend				
boerenwaluw				
huiswaluw				
huismus / ringmus				
Overige soorten (soort aangeven indien mogelijk anders vermelden bij overig/onbekend)				
spreeuw				
duif				
merel / zanglijster				
overige vogelsoorten of vogelsoort onbekend				
steenmarter				
Kenmerken gebouw voor vleermuizen				
betimmering aanwezig	Ja	Nee		
spouwmuur aanwezig	Ja	Nee		
info vleermuis bij eigenaar	Ja	Nee		

Opmerkingen/bijzonderheden (indien niet aangetroffen dit invullen)

STAP 2

≡ provincie
Gelderland



STAP 3 Uitkomst

Veldformulier 2 preventiecheck voor DIA's

Van toepassing in situaties waarbij alleen de dakplaten worden vervangen en er geen andere werkzaamheden plaatsvinden, de uitvoering maximaal 5 aaneengesloten dagen bedraagt.

Tabel 2 (bij invulveld aankruisen indien criteria van toepassing zijn)

Criteria	Gebouw-nummer	Risico niveau	Aanvullende voorwaarde
Geen nesten aanwezig		Geen risico	Standaard*
Nest uil in kast		Laag risico	Uilenwerkgroep of deskundig ecooloog raadplegen
Nest uil in gebouw (anders dan in kast)		Hoog risico	
Zwaluw en/of mus aanwezig		Hoog risico	
Verblijfplaats steenmarter waarschijnlijk		Laag risico	
Overige vogelsoorten		Laag risico	
Spouwmuur			
Betimmering			

e
and



≡ Maatregelen tijdens uitvoering

Standaard maatregelen, altijd

- Niet stofzuigen achter betimmering en spouw
- Bezette nesten niet verstoren
- Aanwezigheid uil = uilenwerkgroep
- Soorten tijdens uitvoering = contact

≡ provincie
Gelderland



≡ Maatregelen tijdens uitvoering

Geen risico > standaard maatregelen

Laag risico > Extra maatregelen in
broedseizoen (= inventarisatie + niet
werken als er bezette nesten zijn)

Hoog Risico > Niet werken in broedseizoen
(vrijstelling van toepassing)



Vrijstelling (Gelderland)

Vrijstelling van het **verbod** op het opzettelijk

- vernielen of beschadigen van nesten en rustplaatsen of wegnemen van nesten van de **huismus**, **kerkuil** en **steenuil** en
- beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de **steenmarter**

MIT;

- irt sanering van asbestdaken
- voorwaarden



Vrijstelling (Gelderland)

Voorwaarden

- Vooraf inventarisatie uitgevoerd
- Uitvoering binnen één jaar na inventarisatie
- Buiten bebouwde kom
- Alleen vervanging van dakplaten
- Periode 31 augustus tot 15 maart.
- Uilenwerkgroep of ecooloog
- Vervangende nestgelegenheid



Documenten

Factsheet

Preventiecheck

Vrijstelling tekst met voorwaarden

Inventarisatie broedvogels in relatie tot asbestdaken in het buiten gebied in de Gelderse Vallei



Succes!



ncie
rland